

7.23 Document 1088 van Het Nationaal Archief in Den Haag

Dit document bestaat uit ca 160 losse bladen papier. Het kwam kort voor het voltooien van het manuscript beschikbaar. De tabel somt ze in chronologische volgorde op. Voorzover er zaken van belang voor de reeds voltooide tekst zijn, zijn deze grijs gearceerd en nog verwerkt.

De niet ingevulde stukken zijn niet opgenomen omdat ze geen informatie van belang bevatten.

Opmerking:

1. Als jaar, maand of dag onbekend is wordt in de datering het cijfer 3 ingevuld.
2. Kopieën van de stukken (in bezit van de auteur) zijn genummerd met rode inkt (eerste kolom)

Noten:

- 1) Zich noemend waarnemend Architect der Rijks Museumgebouwen (Jos Cuypers)
- 2) Wel genoemd maar niet beschikbaar
- 3) Commissie voor de restauratie van de toren de R.K. Kerk te Leende, voorzitter pastoor J. Essens
- 4) Regeringslid in de commissie voor de herstelling van de toren te Leende te Ginneken
- 5) Architect der Rijks Museumgebouwen te Amsterdam (Pierre Cuypers)
- 6) Zich hier noemend Civiel-Ingenieur, architect v.d. kathedrale kerk van Sint Bavo te Haarlem.
- 7) Tekeningen al in bezit langs andere weg
- 8) Commissie voor de restauratie van de toren de R.K. Kerk te Leende, voorzitter pastoor W.U. Steenbekkers

Volg-nr	Datum stuk	Afzender/samensteller	Bijl.	onderwerp	Gericht aan
1	19040525	Burgemeester Notten		Verzoek om ambtenaar samen met Cuypers advies op te stellen, 2 bl.	Minister BZ
2	19040602	J.Cuypers ¹⁾		Rapport en voorl. maatregelen schade toren	Minister BZ
3	19040615	Minister BZ		Antwoord op 2, hij zal opdracht geven om toren op te meten en in tekening te brengen.	Architect der Rijks Museumgebouwen
4	19040805	.. Scheepens		Beschrijving toren en verslag aangetroffen schade en advies voor te plegen reparatie. Ook hij meldt een diep gegraven put op enige meters afstand die met zand gevuld moet worden	
5	19040811	Min.BZ		Vraagt of toren <i>opgenomen</i> moet worden (wordt waarschijnlijk bedoeld in lijst van te beschermen monumenten die in aanmerking komen voor Rijkssteun)	Architect der Rijks Museumgebouwen
5a	19040811	Min.BZ		Toezening Scheepersrapport plus tekeningen en foto's (niet beschikbaar in archief), kopie naar Jos Cuypers in A.	Burgemeester Notten
6	19040816	Commissie ³⁾		Aanvraag f5000 subsidie, kan f5000 zelf opbrengen.	Min.BZ
7	19040811	Architect der Rijks Museumgebouwen	Bijlage ontbreekt	Steun aan commissie en opname kerk in "inventaris monumenten"	Min.BZ

8	19041012	Commissie ³⁾		Verslag voortgang ondermetseling en aanbrengen ankers en uitspraak van hoop op voortzetting met regeringssteun	Min.BZ
9	19041112	Min.BZ		Vraagt advies over brief 8	Architect der Rijks Museumgebouwen
10	19041124	Architect der Rijks Museumgebouwen		Uitvoerig verslag over bezoek aan werkzaamheden aan toren en opsomming wat daarna nog moet gebeuren: o.a. traptoren afbreken (amoveren) en opnieuw opbouwen, herstelling zuidelijk en noordelijk portaal (hier wordt bedoeld de losgescheurde plafondgewelven)	Min.BZ
11	19041219	Jos Cuypers ⁶⁾		In uitvoerig betoog wordt ramp aangekondigd terwijl het kerkbestuur financieel uitgeput is, directe steun is nodig	Min.BZ
12	19041109	Jos Cuypers ⁶⁾		Verzoek om inspecteur te zenden voor controle "dat men op de goede weg is" (met ondermetselen van toren), hij wil gaarne dat zijn vader met die controle belast wordt	J.A.Royer, referendaris op BZ
13	19041233	Min.BZ		Audiëntie kerkbestuur OK (op brief staat "vervallen" en is doorgestreept, uit aantekeningen blijkt dat e.e.a. niet is doorgegaan)	Jos Cuypers ⁶⁾
14	19050105	Dr. P.J.H.Cuypers ⁵⁾		Raadselachtige brief over audiëntie (13) waarschijnlijk gericht aan Royer	Royer?
15	19050203	Jos Cuypers ⁶⁾		Begroting kosten herstelling toren groot f34900 waarvan f16492 voor metselwerk	-
16	19050203	Architect der Rijks Museumgebouwen ⁵⁾		Westelijke kant fundering gereed, voor de rest nog f34900 nodig (15) van Rijkswegen f20.000 gevraagd	J.A.Royer, referendaris op BZ
17	19050211	Architect der Rijks Museumgebouwen ⁵⁾	Niet beschikbaar ⁷⁾	Begeleidend brief voor 9 blauwe lichtdrukken	J.A.Royer, referendaris op BZ
18	19050414	Commissie ³⁾		Nieuwe fundering bijna geheel gereed, "zodra deze metselwerken met staaldraad uitwendig nog aan het massief metselwerk zijn verbonden zal het bouwvallige onderste gedeelte kunnen worden geamoveerd", verzoek om inspectie vanwege de	Min.BZ

				<i>Regeering</i>	
19	19050613	J.Cuypers		Verslag restauratie 1904, 11 pagina's (langs andere weg al in ons bezit, zie bijlage 7.9)	-
20	33333333	?		Kladje met slotzin: meld dat ik de zaak zal laten onderzoeken. Eerst daarna audiëntie	
				Geen stukken uit 1906	
21 ver- vallen					
22	19070223	Kon. Wilhelmina	1	Koninklijk Besluit voor f4000	t.b. Kerkbest. Leende
23	19070220	Min.BZ		Verzoek subsidie van f4000 toe te kennen	Kon. Wilhelmina
24	19070226	Kon. Wilhelmina		Toekenning subsidie van f4000	-
25	19070316	Min.BZ		Toekenning f4000 onder voorwaarden	Kerkbest. Leende
26	19070325	Commissie ³⁾		Dankbrief voor 25	Min.BZ
27	19070330	Min.BZ		Kennisgeving van subsidie aan commissie (25)	H.W.J.Mol ⁴⁾
28	19070403	H.W.J.Mol ⁴⁾		Is bereid namens regering in commissie zitting te nemen	Min.BZ
29	19070406	Min.BZ		Bericht dat Mol is benoemd tot lid	Kerkbest. Leende lid
30	19070406	Min.BZ		Dankbrief voor zitting nemen	H.W.J.Mol ⁴⁾
31	19070501	Commissie ³⁾	Van 5 bijlagen slechts twee beschikbaar	Begeleidend schrijven bij tekeningen en plan voor 1907, hierin o.a. versterkingsbogen in in de portalen en herstelling van het kaphout en de leibedekking der spits	Min.BZ
32	19070507	Min.BZ		F4000 als deel van totale subsidie van f20.000 te verdelen over vijf jaar	Hezenmans, bisdom
33	19070525	Hezenmans, bisdom		Accoord met uitvoering tot zover, begroting en verdere plannen. Advies subsidie uit te keren.	Min.BZ
34					
35					
36					
37					
38					
39					
Volg- nr	Datum stuk	Afzender/samen- steller	Bijl.	onderwerp	Gericht aan
40					
41	19080210	Min.BZ	Zie 42	Toekenning subsidie f4000	Kerkbest. Leende
42	19080215	Kon. Wilhelmina		Koninklijk Besluit voor f4000	t.b. Kerkbest. Leende
42a	19080210	Kon. Wilhelmina	1	Koninklijk Besluit voor f4000	t.b. Kerkbest.

					Leende
43	19080219	Min.BZ	²⁾	Begeleidend schrijven bij hoofdminuut van 6.4.1907 nr. 997	Rekenkamer
44	19080507	Commissie ³⁾ , Essens, pastoor, mede ondertek. door Jos Cuypers	4	Begeleidend schrijven over werk 1907 (het hier genoemde werk werd in 1904/05 al verricht) en begroting 1908	Min.BZ
45	19080527	Hezenmans, bisdom?, mede ondertek. door Jos Cuypers		Herstellingsprogram 1908, o.a. verzwaring hoofdpenanten (de vier voetkolommen van de toren) en plaatsen van nieuwe omgeving van hoofdingang.	Min.BZ
46	19080602	Min.BZ		Goedkeuring plan 1908 en beschikkingstelling van f4000 subsidie	Commissie ³⁾
47	19080606	Commissie ³⁾		Antwoord op 46 en verzoek tot opname (subsidie)	Min.BZ
48	19080612	Min.BZ	²⁾	Reactie op 45 accoord	Hezenmans van het bisdom
49	19080702	Min.BZ	²⁾	Begeleidend schrijven bij verslag over 1908	H.W.J.Mol ⁴⁾
50	19080703	Hezenmans, bisdom		Rapportage voortgang 1908, dito als 45	Min.BZ
51	19080709	Min.BZ		Beschikbaarstellen van f4000	Commissie ³⁾
52	19080709	Min.BZ		Ter beschikkingstelling van f4000	-
53	19080721	kerkbestuur		Dankbriefje voor 51	Min.BZ
54	19083333	Commissie ³⁾		Omschrijving werken in 1908, dito aan 45 zie 56	-
55	19093333	Commissie ³⁾		Uitgevoerde werken in 1909, o.a. traptoren herbouwd, nieuwe toegangen tot zangkoor (orgelkamer) en zolder (zenderkamer) gemaakt.	-
56	19083333	Commissie ³⁾		Rekening en verantwoording over 1908, hoort bij 54	-
57	19093333	Commissie ³⁾		Uit te voeren werken in 1909, herbouw traptoren, doorgangen naar orgelkamer en zenderkamer, plaatsen van buiten en binnendeuren met glas en lood daarboven	-
58	19090301	Min.BZ		Staat behorende bij KB van 1 maart 1909, F4000 voor de toren van Leende	-
59	19090626	Commissie ³⁾	2	Rekening en verantwoording 1908 en plan voor 1909 (zie 57)	Min.BZ
60	19090602	Min.BZ		Vraag om advies voor plan 1909 (zie 59)	Architect ⁵⁾
61	19090703	H.W.J.Mol ⁴⁾		Geen bezwaar (vermoedelijk 1909, 59)	Min.BZ
62	19090714	Jos Cuypers		Gaat accoord voorstel	Min.BZ

				commissie (vermoedelijk 1909, 59)	
63	19090717	Min.BZ		Geen bezwaar tegen voorstel en toezegging subsidie à f4000	Commissie ³⁾
64	19090719	Commissie ³⁾		Verzoek tot opname (f4000)	Min.BZ
65	19090727	Min.BZ		Vraagt bevindingen waarschijnlijk voor uitvoering plan 1909	Architect ⁵⁾
66	19090907	Architect ⁵⁾		Na inspectie: "met zorg" uitgevoerd, betaling OK	Min.BZ
67	19090911	Min.BZ		Betalingsstuk voor f4000 uitreiken	-
68	19090911	Min.BZ		Ter beschikkingstelling van f4000	Commissie ³⁾
69	19090913	Commissie ³⁾		Dankbetuiging voor 68	Min.BZ
70	19090303	Kon. Wilhelmina		Koninklijk Besluit voor f4000	t.b. Kerkbest. Leende
71	19100415	Min.BZ	Niet bewschikbaar	Kennisgave van plan 1909	H.WJ.Mol ⁴⁾
72	19100415	Min.BZ	Niet bewschikbaar	Vraagt advies over plan 1910	Architect ⁵⁾
73	19100416	H.WJ.Mol ⁴⁾		Geen opmerkingen over de toegezonden stukken	Min.BZ
74	19100416	Architect ⁵⁾		Plan ontmoet geen bedenking	Min.BZ
75	19100421	Min.BZ		Geen bezwaar tegen plan 1910, er wordt f4000 terbeschikking gesteld als plan deugdelijk is uitgevoerd	Commissie ³⁾
76	19100223	Kon. Wilhelmina	1	Koninklijk Besluit voor f4000	t.b. Kerkbest. Leende
77	19103333	Commissie ³⁾		Plan 1910, herstelling van het kaphout en leibedekking van de spits, nieuwe beschieting op de vergane plaatsen, gedeeltelijke vernieuwing van kepers en muurplaten, metselwerk vernieuwen aan de vier buitenzijden van de toren	-
78	19100331	Commissie ³⁾		Begroting voor het jaar 1910, groot f7237 rond	-
79	19100411	Commissie ³⁾	4	Verslag werk 1909 en plan voor 1910, zie 77 en 78	Min.BZ
80	19100505	H.WJ.Mol ⁴⁾		Plan 1910 goedgekeurd	Min.BZ
81	19100709	Commissie ³⁾		Plan 1910 zover gevorderd dat opname geld kan plaats hebben	Min.BZ
82	19100720	Architect ⁵⁾		Na inspectie: "met zorg" uitgevoerd, betaling OK	Min.BZ
83	19100720	Min.BZ		Ter beschikkingstelling van f4000	Commissie ³⁾
84	19100723	Min.BZ		Betalingsstuk voor f4000 uitreiken	-
85	19100723	Commissie ³⁾		Dankbetuiging voor 83	Min.BZ

86	19110218	Min.BZ		Staat behorende bij KB 18.2.1911	-
87	19110218	Kon. Wilhelmina	1	Koninklijk Besluit voor f4000	t.b. Kerkbest. Leende
88	19110503	H.W.J.Mol ⁴⁾		Plan 1911 goedgekeurd. Dit plan behelst (o.a.): herstelling van de aansluitende muren van middenschip en zijbeuk die als steunbeer dienst doen en medegesleept waren bij de zetting	Min.BZ
89	19110509	Min.BZ		Reactie op 19110505 van com. (niet beschikbaar) bijlagen niet compleet	Commissie ³⁾
Volg-nr	Datum stuk	Afzender/samensteller	Bijl.	onderwerp	Gericht aan
90	19110516	Commissie ³⁾	2	Herhaling van 19110505, rek. en verantw. Plan 1910 en begroting plan 1911 (zie 88)	Min.BZ
91	19110520	Min.BZ		Vraagt advies over plan 1911	Architect ⁵⁾
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104	19111028	Commissie ⁸⁾		Aansluitende muren van middenschip en zijbeuk, die als steunbeer dienst doen en bij de zetting waren meegesleept zijn thans weer geheel in orde gebracht, tevens werden de aansluitende gewelfvakken geheel herseld of vernieuwd (dat laatste slaat op het vrelaagd plafond van het voorportaal)	Min.BZ